



AKKREDITIERTE PRÜF-, INSPEKTIONS- UND ZERTIFIZIERUNGSSTELLE

ZENTRALE: A-4017 LINZ, PETZOLDSTRASSE 45-49, POSTFACH 27, TELEFON: 0732/7617-850, FAX: 0732/7617-89
ZWEIGSTELLEN: A-1300 WIEN FLUGHAFEN, OFFICE PARK I, TOP B02, TELEFON: 01/22787330 / A-5020 SALZBURG, GINZKEYPLATZ 10/1, TELEFON: 0662/624222
A-9100 VÖLKERMARKT, GRIFFNERSTRASSE 6, TELEFON: 04232/37026 / A-6020 INNSBRUCK, GRABENWEG 68, TELEFON: 0512/345509-0
A-6900 BREGENZ, RÖMERSTR. 12, TELEFON: 05574/54670
www.ibs-austria.at - office@ibs-austria.at / DVR: 0659959, FN 89116d REGISTERGERICHT LINZ, UID-NR. ATU 23289705

PRÜFBERICHT

Prüfbericht Nr.: 13012102-1

Datum: 12. März 2013

Sachbearbeiter: D. Mülleder / fm

DW: 851

| | |
|---|--|
| <u>AUFTRAGGEBER:</u> | Rubner Türen AG Handwerkerzone 10, I-39030 Kiens |
| <u>PRÜFGEGENSTAND:</u> | einflügelige Holzdrehtür in Holzfutterstock Type: „RUBNER 01” |
| <u>PRÜFGRUNDLAGEN:</u> | ÖNORM EN 1363, Teil 1 ÖNORM EN 1634, Teil 1 ÖNORM EN 14600 ÖNORM B 3850 |
| <u>BRANDPRÜFUNG:</u> | 8. Februar 2013 |
| <u>BEFLAMMTE SEITE:</u> | Öffnungsfläche (Bandseite) |
| <u>PRÜFUNGSDAUER:</u> | 39 Minuten und 20 Sekunden |
| <u>PRÜFERGEBNISSE:</u> | Raumabschluss (E): 39 Minuten und 20 Sekunden Wärmedämmung (I ₂): 39 Minuten und 20 Sekunden |
| <u>AUSFÜHRENDER:</u> | Ing. Josef STOCKINGER |
| <u>Dieser Prüfbericht enthält:</u> | 16 Textseiten und 42 Beilagen Beilagen: A: Fotodokumentation (8 Lichtbilder, 4 Seiten) B: Versuchsprotokoll (33 Seiten) C: Konstruktionszeichnungen (5 Seiten) |

Die auszugsweise Vervielfältigung des vorliegenden Prüfberichtes ist nur mit schriftlicher Genehmigung des IBS zulässig.